

1^{ÈRE} MÉTHODE : METTRE À JOUR LE FIRMWARE SUR UN PF800 PAR CLÉ USB



1/ Télécharger le fichier ***p_800_upgrade_V2.07.S851Ko27.tar.bz2*** sur le site internet :
www.lepont.fr/instruments/services/maj-gnss

2/ Copier le fichier ***p_800_upgrade_V2.07.S851Ko27.tar.bz2*** sur une clé USB
et l'insérer dans le PF800 à l'aide du câble adaptateur USB fourni



3/ Appuyer sur le bouton avec la flèche pour atteindre le menu **Paramètres Avancés**
Appuyer sur le bouton avec la disquette pour faire apparaître **MAJ firmware ?**

4/ Appuyer sur OK
Confirmer SVP : Appuyer sur OK
Appuyer sur OK

5/ Laisser le Firmware se mettre à jour (Mise à jour en cours...)
Ne pas éteindre le GNSS pendant la mise à jour.