



TOPOGRAPHIE – TRAVAUX PUBLICS – BÂTIMENT – DÉTECTION DE RÉSEAUX - SIG

Mettre à jour le Firmware du GNSS SP85



FARO

SPECTRA
GEOSPATIAL

dji

aplitop

Nikon

Mettre à jour le Firmware du GNSS SP85

1/ Télécharger le fichier **sp85_upgrade_v5.23.tar**


2/ Télécharger et installer le logiciel de bureau **SP Loader v9.9.0** sur votre ordinateur




3/ Allumer et brancher le GNSS SP85 à votre PC avec le câble USB fourni




4/ Démarrer le logiciel **SP Loader** :



Sélectionner le port COM attribué au SP85.
Cliquer sur **Upgrade**



Chercher et sélectionner le Firmware
sp85_upgrade_v5.23.tar sur votre ordinateur.
Cliquer sur **Ouvrir**



Cliquer sur **Update**

Au bout d'une minute, un message vous invite à déconnecter le câble USB, puis appuyer sur OK.
Patienter 3 minutes le temps que l'installation se termine sur le SP85

